TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

CE

Gyártó: BBB-GLAS Kft

Gyártás/telephely: Mezőtúr, Szolnoki u 3.

Megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult személy: Balázs Árpád ügyvezető igazgató

Megrendelő adatai

Cég neve: Hajdú-Energia Kft.
Címe: 4031 Debrecen, Kálmán u. 27/a.
Beépítés helye: Nagyhegyes, Óvoda

A gyártás időpontja megegyezik a kiállítás időpontjával.

Termék leírás ill. műszaki paraméterek a megrendelés visszaigazoláson pozíciónként feltüntetve!

Profil: GEALAN S8000 IQ rendszer

Általános jellemzők	GEALAN S8000 IQ rendszer
Anyag főprofiloknál	TISZTA PVC
Merevítés	Horganyzott acélmerevítés
Tömítés	EPDM
Vasalat	ROTO NT
Tok vastagság	74 mm
Szárny vastagság	74 mm
Alap üvegezettség	4 LOW-E-14-4-14-4 LOW-E argon TGI
Alap üvegezettség vastagsága	40 mm
Hőszigetelés alap üvegezettség esetén (Ug)	0,6
Rosenheim értékek BNY szerkezeteknél	**Méret: 1000x2150 mm**
Légzárás	4.o.
Vízzárás	9A
Szélállóság	C3/B4
Hőszigetelés Uf	1,15
Léghanggátlás (dB)	32-45
Biztonsági fokozat	alapbiztonság
Tűzvédelmi osztály	E

Rosenheim vizsgálatok az alábbi szabványok szerint: EN 1026, EN 1027, EN 12211, EN 14609, EN 12758, EN 10077-1-2

Rosenheim minősítés száma: Nr.: 101 29742/1

Termék felhasználási területe: lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek nyílászáró helyeinek tehermentesített állandó jellegű beépítésére

A fent megjelölt típustól való eltérés esetén a megrendelés visszaigazolásonkénti részen szereplő paraméterek ill. értékek érvényesek.

Mezőtúr, 2015. október 5.

BBB-GLAS KFT.
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3.
Adószám: 11501938-2-16

Balázs Árpád
ügyvezető igazgató

HASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ – JÓTÁLLÁSI JEGY

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

A BBB-GLAS Kft. által gyártott hőszigetelt üvegezésű ablak, erkélyajtó és bejárati ajtó. A beépített nyílászáróknál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a garanciális munkavégzésbe.

BEÉPÍTÉS MŰVELETEI:

A falnyílások előkészítése, tisztítása. A szárnyak leszerelése, a fix üvegezésű szerkezetből az üveg kiszedése abban az esetben, ha a nyílászárót tokon keresztül rögzítjük. Rögzítő vassal történő elhelyezés esetén nem szükséges az üveget kiszerelni.

Hagyományos rögzítő vasak felszerelése a tokra, vagy a szerelési furatok elkészítése. A rögzítő vasakat a tokprofil hornyában kell elhelyezni és ives éle mentén 90 fokban elfordítani. Mind a rögzítő vasak, mind a szerelőfuratok a tok sarkától legfeljebb 200 milliméterre, egymástól legfeljebb 600 milliméterre helyezkednek el. Ez a soroláshoz alkalmazott szerelési furatokra is vonatkozik. A tokot a falnyílásba illesztjük és a kitűzött pozícióban, műanyag alátét lemezekkel, vagy faékkel tartva a vízszintes és függőleges irányokat, valamint ügyelve a függőleges egysíkúságra beszabályozzuk. Rögzítéskor az elhelyezés pontosságánál egy két milliméter megengedett. A tok rögzítése után vissza kell helyezni a szárnyakat, illetve beüvegezni a fix részeket. A funkciópróba után a tok és falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni ügyelve arra, hogy a tokszárak ne deformálódjanak. Habosítás után az egy méter feletti tokszárakat ki kell támasztani, mivel a tömítő hab (pl.:poliuretán hab) túladagolása esetén az expozíciós nyomás képes a tokszárat hordósítani. A tömítő hab kb. 6 óra elteltével vágható, faragható. A tok síkjából kiálló, kitüremkedő habot célszerű közvetlenül a következő szakipari munkák megkezdése előtt levágni, mert az addig is védi a tok síkjában maradó habszerkezetet a csapadék és a napsugárzás hatásaitól.

Általános érvényű és legfontosabb szabály, hogy a nyílászárók beépítését követő szakipari munkák (pl.: vakolás, színezés, fugázás) során az ablakokat, ajtókat megóvjuk a szennyeződésektől. Ragasztószalag alkalmazásakor kerüljük a PVC felületbe diffundáló és maradandó színeződést okozó anyagok használatától.

KARBANTARTÁS

A beépítés és használat során is körültekintésre van szükség, hogy az ajtók, ablakok hosszú élettartamuk alatt megőrizzék eredeti szépségüket.

MŰANYAG PROFILOK

Néhány gyakorlati jó tanács, hogyan vigyázzunk a BBB-GLAS ABLAKORA:

Az ablakok, ajtók műanyag felületei védőfólia réteg fedi, melyet a beépítéstől számított max. 3 hónapon belül el kell távolítani, ellenkező esetben – az időjárási viszonyoktól függően – a védőfólia ragasztó anyaga esztétikailag károsíthatja a profil felületét. A műanyag felületek karbantartást nem igényelnek, viszont tisztításukról gondoskodni kell. A tisztításhoz javasolt langyos vizes – enyhén mosószeres – lemosás, makacs olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására aromás hígítószerek (pl.: háztartási lakkbenzin) alkalmazása javasolt. Tilos agresszív – a PVC-t oldó vagy duzzasztó hatású – vegyszerek, dörzsölő hatású tisztítószerek és éles eszközök (pl.: kés, penge, drótkefe) használata.

VASALAT

A vasalatelemek – sarokpánt, zárfogadók, zárszerkezetek – évente egyszeri olajozást igényelnek, hogy hosszú élettartamukat megőrizzék (ezeket a pontokat a vasalaton jelöléssel látták el). Az ablakok, ajtók sarokpántjai állíthatók. A gondos gyártás és a szakszerű beépítés ellenére is szükség lehet utólagos beszabályozásra, ún. finombeállításra. A szerkezet dilatációs és az épület előre nem látható mozgásai, vagy a sokéri használat miatt szükségessé válhat a vasalatelemek „utánszabályozása".

TÖMÍTÉSEK

A tömítések felületét évente egyszer glicerinnel kell áttörölni.

HŐSZIGETELT ÜVEG

A hőszigetelt üvegezés karbantartást nem, csak tisztítást igényel. Tilos éles eszközök használata, mert az megsértheti az üveg felületét. Tisztítása csak az üveghez használható szokásos tisztítószerekkel történhet! Esetleges minőségi kifogást a vásárlás helyén az átvételkor kell bejelenteni. Az írásban tett bejelentéshez mellékelni kell a termék eredetét bizonyító számla másolatát, a teljesítmény nyilatkozatot és a reklamált üvegről készült fényképeket.

JÓTÁLLÁSI JEGY - GARANCIA (151/2003.(IX.22.) korm. Rendelet szerint)

A BBB-GLAS KFT. az általa gyártott nyílászárókra 1 év jótállást és 4 év szavatosságot vállal. **Vásárlás időpontja:** _____

A jótállás és a szavatosság érvényét veszti:

- amennyiben a nyílászárót nem szakember (BBB-GLAS KFT. szerződött partnere) építi be, vagy annak tárolása ill. szállítása nem szakszerű
- a karbantartási és beépítési útmutató maradéktalan betartása
- szakszerű beépítést kizárólag építőipari vagy műszaki képesítéssel rendelkező személy végezheti (BBB-GLAS KFT., vagy szerződött partnere)
- számla másolatának hiánya

A jótállás és a szavatosság nem terjed ki az alábbiakra:

- Időjárási, környezeti tényezőktől, elemi károktól (eső, fagy tűz, erősen szennyezett levegő, maró, vagy felületi sérülést okozó anyag illetve folyadék használata tisztításkor, stb.) károsul a termék.
- Műszaki átadás-átvételt követő üvegtörés illetve üvegrepedésre, valamint külső karcra, ha azok nincsenek az átvételkor feltüntetve az átvételi dokumentációkon (szállítólevél). Az átadást-átvételt követő 3. naptári napon túl jelzett, külső behatás következtében keletkezett külső sérülések, és az időközben jelzett hiányzó tartozékokra nem vállalunk felelősséget.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

CE

Gyártó: BBB-GLAS Kft

Gyártás/telephely: Mezőtúr, Szolnoki u 3.

Megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult személy: Balázs Árpád ügyvezető igazgató

Megrendelő adatai

Cég neve: Hajdú-Energia Kft.
Címe: 4031 Debrecen, Kálmán u. 27/a.
Beépítés helye: Nagyhegyes, Tornaterem

A gyártás időpontja megegyezik a kiállítás időpontjával.

Termék leírás ill. műszaki paraméterek a megrendelés visszaigazoláson pozíciónként feltüntetve!

Profil: GEALAN S8000 IQ rendszer

Általános jellemzők	GEALAN S8000 IQ rendszer
Anyag főprofiloknál	TISZTA PVC
Merevítés	Horganyzott acélmerevítés
Tömítés	EPDM
Vasalat	ROTO NT
Tok vastagság	74 mm
Szárny vastagság	74 mm
Alap üvegezettség	4 LOW-E-14-4-14-4 LOW-E argon
Alap üvegezettség vastagsága	40 mm
Hőszigetelés alap üvegezettség esetén (Ug)	0,6
Rosenheim értékek BNY szerkezeteknél	**Méret: 1000x2150 mm**
Légzárás	4.o.
Vízzárás	9A
Szélállóság	C3/B4
Hőszigetelés Uf	1,15
Léghanggátlás (dB)	32-45
Biztonsági fokozat	alapbiztonság
Tűzvédelmi osztály	E

Rosenheim vizsgálatok az alábbi szabványok szerint: EN 1026, EN 1027, EN 12211, EN 14609, EN 12758, EN 10077-1-2

Rosenheim minősítés száma: Nr.: 101 29742/1

Termék felhasználási területe: lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek nyílászáró helyeinek tehermentesített állandó jellegű beépítésére

A fent megjelölt típustól való eltérés esetén a megrendelés visszaigazoláson tételesen szereplő paraméterek ill. értékek érvényesek.

Mezőtur, 2015. október 5.

BBB-GLAS KFT.
Balázs Árpád
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3.
Adószám: 14501938-2-16
ügyvezető igazgató

HASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ – JÓTÁLLÁSI JEGY

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

A BBB-GLAS Kft. által gyártott hőszigetelt üvegezésű ablak, erkélyajtó és bejárati ajtó. A beépített nyílászáróknál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a garanciális munkavégzésbe.

BEÉPÍTÉS MŰVELETEI:

A falnyílások előkészítése, tisztítása. A szárnyak leszerelése, a fix üvegezésű szerkezetből az üveg kiszedése abban az esetben, ha a nyílászárót tokon keresztül rögzítjük. Rögzítő vassal történő elhelyezés esetén nem szükséges az üveget kiszerelni.

Hagyományos rögzítő vasak felszerelése a tokra, vagy a szerelési furatok elkészítése. A rögzítő vasakat a tokprofil hornyában kell elhelyezni és íves éle mentén 90 fokban elforditani. Mind a rögzítő vasak, mind a szerelőfuratok a tok sarkától legfeljebb 200 milliméterre, egymástól legfeljebb 600 milliméterre helyezkednek el. Ez a soroláshoz alkalmazott szerelési furatokra is vonatkozik. A tokot a falnyílásba illesztjük és a kitűzött pozícióban, műanyag alátét lemezekkel, vagy faékkel tartva a vízszintes és függőleges irányokat, valamint ügyelve a függőleges egysíkúságra beszabályozzuk. Rögzítéskor az elhelyezés pontosságánál egy két milliméter megengedett. A tok rögzítése után vissza kell helyezni a szárnyakat, illetve beüvegezni a fix részeket. A funkciópróba után a tok és falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni ügyelve arra, hogy a tokszárak ne deformálódjanak. Habosítás után az egy méter feletti tokszárakat ki kell támasztani, mivel a tömítő hab (pl.:poliuretán hab) túladagolása esetén az expozíciós nyomás képes a tokszárat hordósítani. A tömítő hab kb. 6 óra elteltével vágható, faragható. A tok síkjából kiálló, kitüremkedő habot célszerű közvetlenül a következő szakipari munkák megkezdése előtt levágni, mert az addig is védi a tok síkjában maradó habszerkezetet a csapadék és a napsugárzás hatásaitól.

Általános érvényű és legfontosabb szabály, hogy a nyílászárók beépítését követő szakipari munkák (pl.: vakolás, színezés, fugázás) során az ablakokat, ajtókat megóvjuk a szennyeződésektől. Ragasztószalag alkalmazásakor kerüljük a PVC felületbe diffundáló és maradandó színeződést okozó anyagok használatától.

KARBANTARTÁS

A beépítés és használat során is körültekintésre van szükség, hogy az ajtók, ablakok hosszú élettartamuk alatt megőrizzék eredeti szépségüket.

MŰANYAG PROFILOK

Néhány gyakorlati jó tanács, hogyan vigyázzunk a BBB-GLAS ABLAKORA:

Az ablakok, ajtók műanyag felületei védőfólia réteg fedi, melyet a beépítéstől számított max. 3 hónapon belül el kell távolítani, ellenkező esetben – az időjárási viszonyoktól függően – a védőfólia ragasztó anyaga esztétikailag károsíthatja a profil felületét. A műanyag felületek karbantartást nem igényelnek, viszont tisztításukról gondoskodni kell. A tisztításhoz javasolt langyos vizes – enyhén mosószeres – lemosás, makacs olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására aromás hígítószerek (pl.: háztartási lakkbenzin) alkalmazása javasolt. Tilos agresszív – a PVC-t oldó vagy duzzasztó hatású – vegyszerek, dörzsölő hatású tisztítószerek és éles eszközök (pl.: kés, penge, drótkefe) használata.

VASALAT

A vasalatelemek – sarokpánt, zárfogadók, zárszerkezetek – évente egyszeri olajozást igényelnek, hogy hosszú élettartamukat megőrizzék (ezeket a pontokat a vasalaton jelöléssel látták el). Az ablakok, ajtók sarokpántjai állíthatók. A gondos gyártás és a szakszerű beépítés ellenére is szükség lehet utólagos beszabályozásra, ún. finombeállításra. A szerkezet dilatációs és az épület előre nem látható mozgásai, vagy a sokévi használat miatt szükségessé válhat a vasalatelemek „utánszabályozása".

TÖMÍTÉSEK

A tömítések felületét évente egyszer glicerinnel kell áttörölni.

HŐSZIGETELT ÜVEG

A hőszigetelt üvegezés karbantartást nem, csak tisztítást igényel. Tilos éles eszközök használata, mert az megsértheti az üveg felületét. Tisztítása csak az üveghez használható szokásos tisztítószerekkel történhet! Esetleges minőségi kifogást a vásárlás helyén az átvételkor kell bejelenteni. Az írásban tett bejelentéshez mellékelni kell a termék eredetét bizonyító számla másolatát, a teljesítmény nyilatkozatot és a reklamált üvegről készült fényképeket.

JÓTÁLLÁSI JEGY - GARANCIA (151/2003.(IX.22.) korm. Rendelet szerint)

A BBB-GLAS KFT. az általa gyártott nyílászárókra 1 év jótállást és 4 év szavatosságot vállal. **Vásárlás időpontja:** _____

A jótállás és a szavatosság érvényét veszti:

- amennyiben a nyílászárót nem szakember (BBB-GLAS Kft. szerződött partnere) építi be, vagy annak tárolása ill. szállítása nem szakszerű
- a karbantartási és beépítési útmutató maradéktalan betartása
- szakszerű beépítést kizárólag építőipari vagy műszaki képesítéssel rendelkező személy végezheti (BBB-GLAS KFT., vagy szerződött partnere)
- számla másolatának hiánya

A jótállás és a szavatosság nem terjed ki az alábbiakra:

- Időjárási, környezeti tényezőktől, elemi károktól (eső, fagy tűz, erősen szennyezett levegő, maró, vagy felületi sérülést okozó anyag illetve folyadék használata tisztításkor, stb.) károsul a termék.

- Műszaki átadás-átvételt követő üvegtörés illetve üvegrepedésre, valamint külső karcra, ha azok nincsenek az átvételkor feltüntetve az átvételi dokumentációkon (szállítólevél). Az átadást-átvételt követő 3. naptári napon túl jelzett, külső behatás következtében keletkezett külső sérülések, és az időközben jelzett hiányzó tartozékokra nem vállalunk felelősséget.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

CE

Gyártó: BBB-GLAS Kft

Gyártás/telephely: Mezőtúr, Szolnoki u 3.

Megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult személy: Balázs Árpád ügyvezető igazgató

Megrendelő adatai

Cég neve: Hajdú-Energia Kft.
Címe: 4031 Debrecen, Kálmán u. 27/a.
Beépítés helye: Nagyhegyes, Szoc. épület

A gyártás időpontja megegyezik a kiállítás időpontjával.

Termék leírás ill. műszaki paraméterek a megrendelés visszaigazoláson pozíciónként feltüntetve!

Profil: GEALAN S8000 IQ rendszer

Általános jellemzők	GEALAN S8000 IQ rendszer
Anyag főprofiloknál	TISZTA PVC
Merevítés	Horganyzott acélmerevítés
Tömítés	EPDM
Vasalat	ROTO NT
Tok vastagság	74 mm
Szárny vastagság	74 mm
Alap üvegezettség	4 LOW-E-14-4-14-4 LOW-E argon
Alap üvegezettség vastagsága	40 mm
Hőszigetelés alap üvegezettség esetén (Ug)	0,6
Rosenheim értékek BNY szerkezeteknél	**Méret: 1000x2150 mm**
Légzárás	4.o.
Vízzárás	9A
Szélállóság	C3/B4
Hőszigetelés Uf	1,15
Léghanggátlás (dB)	32-45
Biztonsági fokozat	alapbiztonság
Tűzvédelmi osztály	E

Rosenheim vizsgálatok az alábbi szabványok szerint: EN 1026, EN 1027, EN 12211, EN 14609, EN 12758, EN 10077-1-2

Rosenheim minősítés száma: Nr.: 101 29742/1

Termék felhasználási területe: lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek nyílászáró helyeinek tehermentesített állandó jellegű beépítésére

A fent megjelölt típustól való eltérés esetén a megrendelés visszaigazoláson tételesen szereplő paraméterek ill. értékek érvényesek.

Mezőtúr, 2015. október 5.

BBB-GLAS KFT.
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3.
Adószám: 11501938-2-16

HASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ – JÓTÁLLÁSI JEGY

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

A BBB-GLAS Kft. által gyártott hőszigetelt üvegezésű ablak, erkélyajtó és bejárati ajtó. A beépített nyílászáróknál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a garanciális munkavégzésbe.

BEÉPÍTÉS MŰVELETEI:

A falnyílások előkészítése, tisztítása. A szárnyak leszerelése, a fix üvegezésű szerkezetből az üveg kiszedése abban az esetben, ha a nyílászárót tokon keresztül rögzítjük. Rögzítő vassal történő elhelyezés esetén nem szükséges az üveget kiszerelni.

Hagyományos rögzítő vasak felszerelése a tokra, vagy a szerelési furatok elkészítése. A rögzítő vasakat a tokprofil hornyában kell elhelyezni és ives éle mentén 90 fokban elforditani. Mind a rögzítő vasak, mind a szerelőfuratok a tok sarkától legfeljebb 200 milliméterre, egymástól legfeljebb 600 milliméterre helyezkednek el. Ez a soroláshoz alkalmazott szerelési furatokra is vonatkozik. A tokot a falnyílásba illesztjük és a kitűzött pozícióban, műanyag alátét lemezekkel, vagy faékkel tartva a vízszintes és függőleges irányokat, valamint ügyelve a függőleges egysíkúságra beszabályozzuk. Rögzítéskor az elhelyezés pontosságánál egy két milliméter megengedett. A tok rögzítése után vissza kell helyezni a szárnyakat, illetve beüvegezni a fix részeket. A funkciópróba után a tok és falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni ügyelve arra, hogy a tokszárak ne deformálódjanak. Habosítás után az egy méter feletti tokszárakat ki kell támasztani, mivel a tömítő hab (pl.:poliuretán hab) túladagolása esetén az expozíciós nyomás képes a tokszárat hordósítani. A tömítő hab kb. 6 óra elteltével vágható, faragható. A tok síkjából kiálló, kitüremkedő habot célszerű közvetlenül a következő szakipari munkák megkezdése előtt levágni, mert az addig is védi a tok síkjában maradó habszerkezetet a csapadék és a napsugárzás hatásaitól.

Általános érvényű és legfontosabb szabály, hogy a nyílászárók beépítését követő szakipari munkák (pl.: vakolás, színezés, fugázás) során az ablakokat, ajtókat megóvjuk a szennyeződésektől. Ragasztószalag alkalmazásakor kerüljük a PVC felületbe diffundáló és maradandó színeződést okozó anyagok használatától.

KARBANTARTÁS

A beépítés és használat során is körültekintésre van szükség, hogy az ajtók, ablakok hosszú élettartamuk alatt megőrizzék eredeti szépségüket.

MŰANYAG PROFILOK

Néhány gyakorlati jó tanács, hogyan vigyázzunk a BBB-GLAS ABLAKORA:

Az ablakok, ajtók műanyag felületei védőfólia réteg fedi, melyet a beépítéstől számított max. 3 hónapon belül el kell távolítani, ellenkező esetben – az időjárási viszonyoktól függően – a védőfólia ragasztó anyaga esztétikailag károsíthatja a profil felületét. A műanyag felületek karbantartást nem igényelnek, viszont tisztításukról gondoskodni kell. A tisztításhoz javasolt langyos vizes – enyhén mosószeres – lemosás, makacs olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására aromás hígítószerek (pl.: háztartási lakkbenzin) alkalmazása javasolt. Tilos agressziv – a PVC-t oldó vagy duzzasztó hatású – vegyszerek, dörzsölő hatású tisztítószerek és éles eszközök (pl.: kés, penge, drótkefe) használata.

VASALAT

A vasalatelemek – sarokpánt, zárfogadók, zárszerkezetek – évente egyszeri olajozást igényelnek, hogy hosszú élettartamukat megőrizzék (ezeket a pontokat a vasalaton jelöléssel látták el). Az ablakok, ajtók sarokpántjai állíthatók. A gondos gyártás és a szakszerű beépítés ellenére is szükség lehet utólagos beszabályozásra, ún. finombeállításra. A szerkezet dilatációs és az épület előre nem látható mozgásai, vagy a sokévi használat miatt szükségessé válhat a vasalatelemek „utánszabályozása".

TÖMÍTÉSEK

A tömítések felületét évente egyszer glicerinnel kell áttörölni.

HŐSZIGETELT ÜVEG

A hőszigetelt üvegezés karbantartást nem, csak tisztítást igényel. Tilos éles eszközök használata, mert az megsértheti az üveg felületét. Tisztítása csak az üveghez használható szokásos tisztítószerekkel történhet! Esetleges minőségi kifogást a vásárlás helyén az átvételkor kell bejelenteni. Az írásban tett bejelentéshez mellékelni kell a termék eredetét bizonyító számla másolatát, a teljesítmény nyilatkozatot és a reklamált üvegről készült fényképeket.

JÓTÁLLÁSI JEGY - GARANCIA (151/2003.(IX.22.) korm. Rendelet szerint)

A BBB-GLAS KFT. az általa gyártott nyílászárókra 1 év jótállást és 4 év szavatosságot vállal. **Vásárlás időpontja:** _____

A jótállás és a szavatosság érvényét veszti:

- amennyiben a nyílászárót nem szakember (BBB-GLAS KFT. szerződött partnere) építi be, vagy annak tárolása ill. szállítása nem szakszerű
- a karbantartási és beépítési útmutató maradéktalan betartása
- szakszerű beépítést kizárólag építőipari vagy műszaki képesítéssel rendelkező személy végezheti (BBB-GLAS KFT., vagy szerződött partnere)
- számla másolatának hiánya

A jótállás és a szavatosság nem terjed ki az alábbiakra:

- Időjárási, környezeti tényezőktől, elemi károktól (eső, fagy tűz, erősen szennyezett levegő, maró, vagy felületi sérülést okozó anyag illetve folyadék használata tisztításkor, stb.) károsul a termék.

- Műszaki átadás-átvételt követő üvegtörés illetve üvegrepedésre, valamint külső karcra, ha azok nincsenek az átvételkor feltüntetve az átvételi dokumentációkon (szállítólevél). Az átadást-átvételt követő 3. naptári napon túl jelzett, külső behatás következtében keletkezett külső sérülések, és az időközben jelzett hiányzó tartozékokra nem vállalunk felelősséget.